



folster METAL PLUS je trojvrstvá podstrešná vysoko difúzna kontaktná membrána s drenážnou vláknennou vrstvou, ktorá oddeľuje plechovú krytinu od podstrešnej fólie. Chráni tepelnú izoláciu a podstrešné priestory pred vlhkosťou, prachom a vetrom a zároveň odvetráva spodnú stranu plechovej krytiny.

folster METAL PLUS

vysoko difúzna kontaktná fólia na debnenie určená pod falcované plechové krytiny

folster METAL PLUS je trojvrstvá podstrešná vysoko difúzna poistná, hydroizolačná membrána s drenážnou vláknennou vrstvou z polypropylénu, ktorá oddeľuje plechovú krytinu od podstrešnej fólie.

folster METAL PLUS slúži na ochranu strešných konštrukcií, tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou, prachom, vetrom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia.

folster METAL PLUS vďaka svojim vysoko difúznym vlastnostiam zaisťuje odvádzanie vodných pár z vnútorných priestorov a odvetráva spodnú stranu plechovej krytiny.

Montážny návod:


- 1) podstrešná fólia **folster METAL PLUS** sa inštaluje zdola smerom hore vždy rovnobežne s odkvapovou líštou. Voľný okraj bez drenáže smeruje k hrebeňu strechy. Fóliu prilepte k odkvapovému plechu pomocou pásky **fastape GLUE UNI** alebo **fastape GLUE**. Doporučený presah fólie je na fólii vyznačený a je min. 10 cm.
- 2) Fóliu (vertikálne presahy) je potrebné napojovať (zlepovať) na krokách (iba v prípade ak sa nekladie na plný záklop), aby nedošlo k previsovaniu. Na spájanie sa používajú opäť pásky **fastape GLUE UNI** alebo **fastape GLUE**.
- 3) Horizontálne presahy je nutné tiež zlepiť obojstranne lepiacou páskou **fastape GLUE**.
- 4) Fóliu ukotvite k debneniu lepenkovými klincami, alebo sponami mechanickej zošívачky a to vždy iba v mieste presahu. Každý lepenkáč, alebo sponu odporúčame podlepiť páskou **fastape BUTYL**.
- 5) prípadné prierezy pre otvory (strešné okná, komíny ...) robte čo možno najmenšie, okraje fólie k týmto prvkom vždy prilepte páskou **fastape GLUE UNI**, alebo obojstranne lepiacou páskou **fastape GLUE**.
- 6) v prípade mechanickeho poškodenia fólie, prelepte pretrhnutú časť opravnou páskou **fastape REP**.
- 7) fóliu je potrebné na streche čo najskôr zakryť, aby nedošlo k jej narušeniu (napr. silným UV žiarením, alebo inými vonkajšími vplyvmi). Podstrešná fólia v žiadnom prípade nenahrádza strešnú krytinu!!!

folster METAL PLUS je možné použiť pre vetrané i nevetrané šikmé strešné konštrukcie a tiež pre obvodové plášte budov

folster METAL PLUS je možné pokladať na tepelnú izoláciu, na laty, ale aj priamo na debnenie

folster METAL PLUS je vyrobená z UV stabilného, matného materiálu s vysokou pevnosťou v ťahu

folster METAL PLUS sa skladá z dvoch PP vrstiev a funkčnej PE membrány, zaisťujúcej výborné difúzne vlastnosti, na ktorej je aplikovaná vláknenná drenáž z polypropylénových vlákien






technické údaje

materiál nosná vrstva
vláknenná drenážna vrstva
plošná hmotnosť
šírka role
dĺžka role
hmotnosť role
pevnosť v ťahu pozdĺžná / priečna
odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžná / priečna
trieda horľavosti
ekvivalentná difúzna hrúbka S_d
odolnosť voči priesaku vody
metóda ohybu za studena
priepustnosť vzduchu
priepustnosť vodných pár
odolnosť voči UV



PE membrána + 2 vrstvy PP
PP polypropylén
450 (+/- 10) g/m²
1,5 m
25 m
cca 17,5 kg
310/230 N (+/-20%)
160/ 210 N +/-20%)
E
0,02 m
W1
< -20°C (bez prasklin)
0,02m³/m².h.100Pa
ca. 3000 g/m²/24h
4 mesiace



FASTRADE SK, s.r.o.
Odorín 178
Odorín
053 22

prevádzka: Spišská Nová Ves
Radlinského 17
Spišská Nová Ves
052 01

tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk